Задание 3 Технологическая последовательность изготовления модели.

① Постирать и приутюжить основную и отделочную ткани.

② Выкроить детали (с припусками) и обработать все срезы (чтоб во время работы не осыпалось)

(2.1) Продублировать обтачки и детали лацкана.

③ Стачать вытачки на спинке.

④ Стачать детали обтачек между собой (горл. спинк, низ. полоч, низ. спинки)

⑤ листочку согнуть пополам, выметать сгиб, приутюжить, проложить декоративную строчку, снять стр. вр. назн.

⑥ Стачать верхний срез рукава, разутюжить шов.

~~⑦~~ Стачать 1 срез ластовицу с деталью мешковиной кармана (2 часть)

⑧ Стачать боковую ~~п перера~~ деталь полочки с мешковиной кармана с ластовицей. (по нижнему (срезу кармана) по и обтачку краю к ~~[illegible]~~ ластовица н

⑨ Стачать ~~по~~ лацкан со передний срез. полочки с подбортом

Встачать лацкан выметать и приутюжить лацкан.

⑩ Закрепить строчками временного назначения припуски обтачек выполнить ВТО.

⑪ проложить строчки декоративные на лацкане

⑫ подшить края разреза на спинке.

(14.2) притачать обтачку к горловине спинки, вывернуть, ВТО.

⑬ стачать ~~соединить~~ боковую деталь полочки с основной

⑭ стачать ~~соединить~~ боковую деталь спинки с основной

⑭ стачать 2 детали спинки

⑮ стачать плечи предварительно отогнув лацкан и (приутюжить.)

⑯ втачать рукава в пройму.

⑰ подклеить ~~стачать~~ низ рукава

⑱ стачать срезы рукава между собой

⑲ стачать бока изделия, приутюжить все припуски и шов.

⑳ притачать обтачки (к низу изделия) ~~и обтачки~~

㉑ вывернуть и провести ВТО

㉒ проложить декоративную строчку по ~~низу~~ низу, включая разрезы часть полочки

○ прорезать и обработать петли.

○ пришить пуговицы

㉓ ВТО всего изделия.