

# Технологическая последовательность

## 1. Заготовительная секция

- 1.1. Дублирование отажки горловины спинки У
- 1.2. Дублирование подбортки горловины и борта спинки У
- 1.3. Дублирование низа рукава У
- 1.4. Дублирование низа центральной части полочки У
- 1.5. Дублирование низа центральной части спинки У
- 1.6. Дублирование детали пата У

## 2. Обработка пата

- 2.1. Стачивание верхней детали пата и нижней детали пата М
- 2.2. Сделать надсечки по припуску и стачивание пата Р
- 2.3. Обвернуть на изнаночную сторону и выметать образование каймы Р
- 2.4. Прутюжить пата в готовом виде У
- 2.5. Настрочить отделочную строчку М

## 3. Обработка полочки

- 3.1. Стачивание продетых вытожек М
- 3.2. Стачивание центральной детали полочки с боковой, образованием сборки по длине реверса М
- 3.3. Прутюжить и ва стаивание У

## 4. Обработка спинки

- 4.1. Стачивание деталей спинки по размеру с образованием 3х складок М
- 4.2. Прутюжить и ва стаивание У

## Монтажная секция

5. Стачивание боковых срезов М
6. Обметывание и ва стаивание боковых срезов СМ
7. Прутюжить и ва боковых срезов У
8. Стачивание плечевых срезов пачья М
9. Прутюжить и ва плечевых срезов пачья У
10. Стачивание отажки горловины спинки и подбортки горловины и борта полочки М
11. Обметывание и ва стаивание СМ
12. Прутюжить и ва стаивание У
13. Стачивание по срезу горловины М Р
14. Обметывание и настрочить с изнаночной стороны и ва стаивание М



15. Приутюживание отпарки и подбор с внешней стороны М
16. Прикрепление к внешнему краю и к центру смочки котайской смочки. М
17. Стачивание шлицы ушей подбертов М
18. Стачивание срезов рукава М
19. Разутюживание шва рукава У
20. Притачивание шва рукава М
21. Стачивание размы с изнанки к рукаву М
21. Заутюживание на шельзу стороны М
23. Сшивание втачивания посадок рукавов по прёме У
24. Притачивание мешковины к швейной детали по всей длине М
25. Обметание срезы притачивания АМ
26. Заутюживание припусков на подкладку У
27. Стачивание швейной детали, а затем подкладки М
28. Вытачивание септрески ~~по~~ закрепок М
29. Втачивание застёжки нашивки МР
30. Набивка места расположения петель Р
31. Обметывание петель АМ
32. Притачивание пуговицы МР
33. ВТО У