

Технологическая последовательность
изготовления изделия из
ткании 2.

Зиомка делается и сборка изделия

1. Дублировать обтачку грудинки спинки.
2. Дублировать обтачку ~~срединного~~ нижнего реза спинки.
3. Дублировать обтачку нижнего реза подолки (переда).
4. Дублировать обтачку ~~разреза~~ спинки
5. Сметать шлевковые воротки спинки.
~~и заутюживать рельефные~~ срединные резы подолки (переда)
6. Сметать рельефные резы шва переднегрудки
7. Заутюжить рельефное швов переда (к чистому)
8. Сметать рельефные резы спинки
9. Обметать рельефные швы спинки
10. Сметать средние резы спинки (оставить не сметанным участок разреза)
11. Разутюнить средний шов спинки и припушк разреза
12. Заутюнить шлевковые воротки спинки (к чистому)
13. Дублировать подборот язычка переда (подолки)
14. Ометать средний шов рукавов
15. Сметать средний шов рукавов
16. Уточнить и наметить линию подкладки низа рукавов
17. Ометать средний шов рукавов
18. Заутюнить припушк низа рукавов
19. Сметать кокетку средней руки
20. Обметать кокетку средней руки
21. Заутюнить нижние швы рукавов.
22. Обметать ~~внутреннюю~~ среднюю обтачку грудинки; ~~нижних~~ резов на ~~грудь~~ (переда), спинки и разреза спинки
23. Обметать ~~внутреннюю~~ среднюю обтачку нижней средней подолки переда
24. Обметать ~~внутреннюю~~ среднюю обтачку нижних резов спинки
25. Обметать среднюю обтачку разреза спинки
26. Проверить дублировать листочки ~~и~~ при
27. Дублировать ~~и~~ среднюю карманов
28. ~~Приложить~~ Приложить листочки (сплошное наполнение) к средней для карманов переда (подолки)
29. Сметать карманы с подкладками для карманов
30. Сметать рельефные ~~и~~ средние листочки (переда)
31. Обметать рельефные швы переда (подолки)
32. Заутюнить рельефные швы переда (подолки) к чистому.
33. Начать складывать подкладку с изделием

33. Оформить край прокладывания листок.
41. Ставить Смазать подборот края листка с изнанкой.
42. Обметать ~~подборот~~ чтобы стачиванием листка с подборотом
43. Заутюжить края стачивания изнанка с подборотом.
44. Обметать горловину стежки биточкой
45. Обметать нижние срезы изделия обтажкой
46. Обметать разрез ~~изнанку~~ обтажкой
34. Ставить молевые ^{единики} изнанки
35. Обметать молевые изнанки
36. Заутюжить молевые изнанки (на изнанку)
37. Ставить ^{закругление} молевые срезы изделия
38. Обметать закругление изнанки
39. Заутюжить закругление изнанки
47. Настроить обтажку на изнанку стачивания горловины, нижних срезов и разреза изделия
48. Вывернуть обтажки на изнанку стороны.
49. Ставить ~~на~~ подкладку изделия с единиками изнанками
49. Втачать рукав в пройму
50. Обметать изнанку втачивания рукава
51. Притягивать изнанку втачивания рукава (на ребро)
52. Притягивать ³ изнанку на ~~ребро~~ правую часть паночки и наклонять и сдвигать З петли на левый конец паночки (~~ребра~~)
52. Окончательная ВТО.